



Instruction manual for the use, safety, maintenance and spare parts concerning the powered belt conveyor model CT2 Type B.

Bedienungsanleitung für Verwendung, Sicherheit, Wartung und Ersatzteile der Maschine CT2 Typ B.

This publication is property of SIAT S.P.A. Via Puecher, 22 - 22078 TURATE (CO) - ITALY Tel. 02-964951 - Fax. 02-9689727 Diese Veröffentlichung ist Eigentum von Siat S.p.A. Via Puecher, 22 - 22078 TURATE (CO) - ITALIEN Tel. 02-964.951 - Fax 02-968.9727

Edition January 2005

Ausgabe Januar 2005

The reproduction of this manual is strictly forbidden. All rights reserved © Siat S.p.A. 2003.


Nachdruck verboten. Alle Rechte vorbehalten © Siat S.p.A. 2003.

The manufacturer reserves the right to modify the product at any time without notice.

Technische Änderungen durch den Hersteller jederzeit und ohne Ankündigung vorbehalten.

Publication n. SBC0000493 Release 1 Publikation Nr. SBC0000493 Revision 1

A1003 (SBC0000493) 2 CT2



## POWERED BELT CONVEYOR

Belt width: 49 cm

• Box feed speed: 15 m/minute

● Total box capacity: 100 kg

## MOTORISIERTES FÖRDERBAND

Bandbreite: 49 cm

Kartonfördergeschwindigkeit: 15 m/minute

Kartonkapazität total: 100 kg

## **INHALTSVERZEICHNIS**

	Section	Kapitel	
Manufacturing specifications	1.1	Fabrikationsnormen	1.1
Manual, how to use the	1.2	Bedienungsanleitung und ihre Verwendung	1.2
Serial Number	2.1	Seriennummer	2.1
After-sale service	2.2	Technischer Service	2.2
Warranty	2.3	Garantie	2.3
Safety	3	Sicherheit	3
Operators' skill levels	3.6	Qualifikation des Bedienungspersonals	3.6
Technical specifications	4	Technische Daten	4
Noise measurement	4.2	Geräuschentwicklung	4.2
Transportation	5	Transport	5
Unpacking	6	Auspacken	6
Installation	7	Installation	7
Controls	8	Steuerelemente	8
Maintenance	9	Wartung	9
Maintenance operations	9.1	Wartungsmaßnahmen	9.1
Log of maintenance work	9.5	Wartungsregister	9.5
Fire emergency	10.2	Brandfall	10.2
Enclosures	11	Anlagen	11
Electric Schematics	12	Schaltpläne	12
Spare parts	last section	Ersatzteile am Ende des Har	ndbuchs

## ABKÜRZUNGEN UND ZEICHEN

LIST OF ABBREVIATIONS, ACRONYMS AND UNUSUAI
TERMS TO BE FOUND IN THIS MANUAL

ZUSAMMENFASSUNG DER IM HANDBUCH VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN, ZEICHEN UND UNÜBLICHEN AUSDRÜCKE

Dwg.	= drawing	Zchg.	= Zeichnung

**Enel**. = enclosure **Anl**. = Anlage

Ex. = example Bsp. = Beispiel

Fig. = figure showing spare parts Fig. = Abbildung Ersatzteile

**Max.** = maximum **Max.** = Maximum

**Mod.** = machine model **Mod.** = Maschinenmodell

N. = number N. = Nummer

N/A = not applicable N/A = Nicht anwendbar (not applicable)

**OPP** = oriented polypropylene adhesive tape **OPP** = Orientiertes Polypropylen

Pict. = picture PLC = Programmable Logic Controller (frei

**PLC** = Programmable Logic Control programmierbare Logiksteuerung)

PP = polypropylene PP = Polypropylen

**PVC** = Polyvinylchloride **PVC** = Polyvinylchlorid

SIAT SPA = Società Internazionale Applicazioni SIAT SPA = Internationale Gesellschaft für

Tecniche (Società per Azioni) Technische Anwendungen

**Tav.** = Illustration (Aktiengesellschaft)

Tav. = Illustration

 $\mathbf{W}$  = width  $\mathbf{w}$  = Breite

 $\mathbf{h}$  = height  $\mathbf{h}$  = Höhe

I = length I = Länge

**cbh** = conveyor bed height **cbh** = Arbeitsflächenhöhe

### **EINLEITUNG**

#### 11.1 MANUFACTURING SPECIFICATIONS

The semi-automatic mobile wrapper device Mod. CT2 has been designed and manufactured compling with the legal requirements in force at the date of its manufacture.

#### THE REFERENCE DOCUMENTS ARE:

**Directive 98/37/CEE** on the standardisation of member States legislation on machines

**Directive 89/336/EEC** on the standardisation of member States legislation on electromagnetic compatibility.

**Directive 73/23/EEC** on the standardisation of member States legislation on electrical materials to be used within certain voltage limits.

**UNI EN 292-1** Safety of machinery. Basic concepts general principles for design. Basic terminologym methodology

**UNI EN 292-2** Safety of machinery. Basic concepts general principles for design. Technical priciples and specifications

**UNI EN 294** Safety of machinery. Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

**UNI EN 349** Safety of machinery. Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

**UNI EN 418** Safety of machinery. Emergency stop equipment, functional aspects. Principles for design.

UNI EN 457 Safety of machinery. Auditory danger signals. General requirements, design and testing.UNI EN 954 Safety of machinery. Safety-related

parts of control systems - General principles for design.

**UNI EN 1050** Safety of machinery. Principles or risk assessment

**CEI EN 60204-1** Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirement

### HOW TO READ AND USE THE INSTRUCTION MANUAL

### **IMPORTANCE OF THE MANUAL**

The manual is an integral part of the machine. The information it contains will help you to maintain your machine in good and safe working conditions.

Please keep the manual during the entire working life of the machine.

The manual must accompany the machine when it is delivered to another user.

Electrical and pneumatic diagrams are supplied with the machine.

#### **FABRIKATIONSNORMEN**

Das motorisierte Förderband Mod. CT2 wurde gemäß der Maschinenrichtlinie 98/37/EG entwickelt und gebaut, und entspricht den zum Zeitpunkt der Herstellung geltenden gesetzlichen Vorschriften.

#### **BF7UGSDOKUMENTE:**

**Richtlinie 98/37/EWG** Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Maschine.

**Richtlinie 89/336/EWG** Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.

**Richtlinie** 73/23/EWG Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.

**UNI EN 292-1** Sicherheit der Maschine -Basiskonzepte, allgemeine Planungsprinzipien-Terminologie, Grundmethoden.

**UNI EN 292-2** Sicherheit der Maschine -Basiskonzepte, allgemeine Planungsprinzipientechnische Spezifikationen und Prinzipien.

**UNI EN 294** Sicherheit der Maschine. Sicherheitsabstände, um zu vermeiden dass die oberen Gliedmaßen in Gefahrenzonen gelangen.

**UNI EN 349** Sicherheit der Maschine. Mindestabstände, um zu vermeiden, dass Körperteile gequetscht werden.

**UNI EN 418** Sicherheit der Maschine. Notstoppausrüstung, Aspekte der Funktion. Planungsprinzipien.

**UNI EN 457** Sicherheit der Maschine - Akustische Gefahrensignale- allgemeine Anforderungen, Planung und Tests.

**UNI EN 954** Sicherheit der Maschine - Teile der Steuersysteme, die mit der Sicherheit verbunden sind- Allgemeine Planungsprinzipien.

**UNI EN 1050** Sicherheit der Maschine - Prinzipien für die Risikoabschätzung.

**CEI EN 60204-1** Sicherheit der Maschine- Elektrische Maschinenausrüstungen-Teil 1: Allgemeine Regeln.

### AUSLEGUNG UND GEBRAUCH DER BEDIENUNGSANLEITUNG

### BEDEUTUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieses Handbuch ist ein fester Bestandteil der Maschine; alle hier enthaltenen Informationen gewährleisten perfekte Instandhaltung und sicheren Maschinenbetrieb. Das Handbuch muss für die gesamte Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden.

Sicherstellen, dass alle Änderungen in den Text eingefügt werden. Das Handbuch muss jedem Benutzer oder nachfolgendem Besitzer der Maschine zur Verfügung gestellt werden. Elektrische und pneumatische Schaltpläne sind dem Handbuch normalerweise beigelegt. Für komplexere Maschinen, die mit PLC oder empfindlicher Elektronik geliefert werden, können die Pläne an der Schalttafel angebracht oder extra ausgehändigt werden.

CT2 6 A1003 (SBC0000493)

1-INTRODUCTION EINLEITUNG

### 1.2.2 MANUAL MAINTENANCE

Keep the manual in a clean and dry place near the machine. Do not remove, tear or rewrite parts of the manual for any reason, Use the manual without damaging it. In case the manual has been lost or damaged, ask your after sale service for a new copy, quoting the code number of the document.

### 1.2.3 CONSULTING THE MANUAL

The manual is composed of:

- pages which identify the document and the machine pag. 1÷3
- index of the subjects: pag. 4
- instructions and notes on the machine; sections 2÷10
- enclosures, drawings and diagrams: sections 11÷12
- spare parts: last section.

All pages and diagrams are numbered. The spare parts lists are identified by the figure identification number. All the notes on safety measures or possible dangers are identified by the symbol:

All the important warning notes related to the operation of the machine are identified by the symbol:

The parts typed in **bold** refer to technical data or technical notes on a specific subject.

## 1.2.4 HOW TO UPDATE THE MANUAL IN CASE OF MODIFICATIONS TO THE MACHINE

Modifications to the machine are subject to manufacturer's internal procedures. The user receives a complete and up-to-date copy of the manual together with the machine.

Afterwards the user may receive pages or parts of the manual which contain amendments or improvements mode after its first publication.

The user must use them update this manual.

### **AUFBEWAHRUNG DES HANDBUCHS**

Die Bedienungsanleitung an einem trockenen, sauberen Ort, griffbereit in Maschinennähe aufbewahren.

Es dürfen auf keinen Fall Teile des Handbuchs entfernt, herausgerissen oder abgeändert werden.

Das Handbuch sollte so benutzt werden, dass es nicht beschädigt wird. Bei Verlust oder Beschädigung kann beim Technischen Kundendienst eine Ersatzkopie mit Hinweis auf die Dokumentennummer angefordert werden.

### KONSULTATION DES HANDBUCHS

Das Handbuch besteht aus folgenden Teilen:

- Seiten zur Identifikation des Dokuments und der Maschine: S. 1÷3
- Nach Argumenten gegliederte Inhaltsangabe: **S. 4**
- Anleitungen und Anmerkungen zur Maschine: Kapitel 2÷10
- Anlagen, Zeichnungen und Schaltpläne:
   Kapitel 11÷12
- Ersatzteile: am Ende des Handbuchs Alle Seiten und Tabellen sind nummeriert; die Explosionszeichnungen der Ersatzteile sind mit der Abbildungsnummer gekennzeichnet. Alle Hinweise zur Sicherheit und zu möglichen Gefahren sind mit dem Symbol gekennzeichnet.

**Fettgedruckte** Textstellen werden für technische Spezifikationen oder Funktionen im entsprechenden Kapitel verwendet.


### AKTUALISIERUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG IM FALLE VON ÄNDERUNGEN AN DER MASCHINE

Jede Änderung an der Maschine unterliegt der internen, technischen Verfahrensordnung des Herstellers.

Der Käufer erhält mit der Maschine die neueste Ausgabe der Bedienungsanleitung. Später können zusätzliche Seiten oder Kapitel über Änderungen nachgeliefert werden. Diese Zusatzblätter sind der Bedienungsanleitung vom Käufer beizuheften.

## 2.1 SERIAL NUMBER OF THE MACHINE AND NAME OF THE MANUFACTURER

## ANGABEN ZU HERSTELLER UND MASCHINE



# 2.2 FOR AFTER-SALE SERVICE AND SPARE PARTS PLEASE APPLY TO:



Via Puecher, 22 22078 TURATE (CO) - ITALY

Tel. 02-964951 Fax. 02-9689727

# ANGABEN ÜBER TECHNISCHE SERVICESTELLEN UND ERSATZTEILBESCHAFFUNG:

AGENT/DISTRIBUTOR OR LOCAL AFTER SALE SERVICE: AGENT / FACHHÄNDLER ODER LOKALER TECHNISCHER SERVICE:

### **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

#### 2.3 WARRANTY

Within the limits of what is set forth below, Seller agrees to repair or replace without cost to Buyer any defective goods when such defect occurs within a period of six (6) months from the date in which Seller's goods have been put into use, but in no event beyond eight (8) months from the date of shipment. Expressly excluded from this warranty are those parts subject to normal wear and tear (by way of illustration, but not limitation, such parts as belts, rubber rollers, gaskets, brushes, etc.) and electrical parts.

Buyer must immediately notify Seller of any defect,

Buyer must immediately notify Seller of any defect, specifying the serial number of the machine.

Buyer shall send to Seller the defective item for repair or replacement. Seller will perform the repairs or provide a replacement within a reasonable period of time. Upon effecting such repair or replacement, Seller shall have fulfilled its warranty obligations. In the event the repairs or replacement must be effected at the place where the machine is installed, all expenses for labor, travel and lodging of Seller's personnel shall be sustained by the Buyer. Buyer will be invoiced in conformity with Seller's standard charges for the services rendered.

Seller is not responsible for defects resulting from:

- Improper use of the machine
- Lack of proper maintenance
- Tampering with the machine or repairs effected by the Buyer.

Seller will not be liable for any injury to persons or things or for the failure of production. With respect to the materials not manufactured by Seller, such as motors and electrical equipment, Seller will grant to Buyer the same warranty Seller receives from its supplier of such materials. Seller does not warrant the compliance of its machines with the laws of non-EEC countries in which the machines may be installed, nor does it warrant compliance with laws or standards relating to the prevention of accidents or pollution. Adaptation of Seller's machines to the aforesaid laws or standards shall be the responsibility of Buyer who assumes all liability therefore. Buyer shall indemnify and hold Seller harmless against any claim by third parties resulting from failure to comply with the aforesaid laws and standards.

### **GARANTIE**

Im Rahmen der folgenden Hinweise verpflichtet sich der Lieferant zur Beseitigung sämtlicher im Verlauf der Garantiezeit von sechs (6) Monaten ab dem Datum der Inbetriebnahme gegebenenfalls auftretenden Konstruktionsmängel, dies jedoch nicht über einen Zeitraum von acht (8) Monaten nach Versanddatum hinaus.

Von der Gewährleistung ausdrücklich ausgenommen sind Teile, die normaler Abnutzung unterliegen (Keilriemen, Gummirollen, Dichtungen, Bürsten usw.), sowie

die elektrische Ausrüstung.

Um die Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, muss der Kunde den Lieferanten unverzüglich über jeden aufgetretenen Mangel unter Angabe der Maschinen-Seriennummer informieren. Der Kunde muss dem Hersteller unverzüglich den defekten Teil für die Reparatur oder den Austausch zukommen lassen. Der Lieferant muss die Reparatur in einem angemessenen Zeitraum durchführen. Mit der Reparatur oder dem Ersatz des defekten Teils erfüllt der Lieferant vollem Маве in Gewährleistungspflicht. Falls die Instandsetzung oder der Austäusch am Aufstellungsort der Maschine erfolgen muss, gehen die Kosten für die Arbeitskräfte sowie die Reise- und Unterkunftskosten für den Techniker oder Monteur vollkommen zu Lasten des Auftraggebers.

Der Lieferant haftet nicht für Mängel, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:

- Nachlässige Verwendung der Maschine
- Fehlende Wartung
- Eingriffe oder Reparaturen, die vom Auftraggeber durchgeführt worden sind

Der Lieferant haftet ferner weder für eventuelle Schäden an Personen oder Sachen, die nicht mit der Maschine, für die die Garantie geleistet wird, im Zusammenhang stehen, noch für einen eventuellen Produktionsausfall.

Für Materialien, die nicht vom Lieferanten hergestellt worden sind, wie z.B. elektrische Geräte und Motoren, gewährt dieser dem Auftraggeber die gleichen Garantieleistungen, die er selbst von Seiten der Lieferanten dieses

Materials zugestanden bekommt.

Der Lieferant garantiert keine Übereinstimmung der gelieferten Maschinen mit den in Nicht-EG-Ländern geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere mit den Vorschriften für Unfallverhütung und Umweltschutz. Die Anpassung der Maschinen an die o.g. Vorschriften geht voll und ganz zu Lasten des Auftraggebers. Dieser übernimmt hierfür die volle Verantwortung und hält den Lieferanten schadlos, indem er ihm jegliche Haftung abnimmt und sich verpflichtet, ihn von Forderungen jeder Art seitens Dritter infolge der Nichteinhaltung dieser Vorschriften zu entheben.

CT2 9 A1003 (SBC0000493)


#### 3.1 GENERAL SAFETY INFORMATION

Read all the instructions carefully before starting the work with the machine; please pay particular attention to sections marked

by the symbol:

The machine is provided with a LOCKABLE EMERGENCY STOP BUTTON placed on the general switch of the machine; when this button is pressed, it stops the machine at any point in the working cycle.

Disconnect the machine from the mains before any maintenance operation,



### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Vor Inbetriebnahme der Maschine muss die Bedienungsanleitung sorgfältig durchgelesen werden; besondere Aufmerksamkeit

> verdienen die Kapitel, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind.

> Die Maschine verfügt über einen NOTSTOPPKNOPF mit Sperre, der auf dem Hauptschalter der Maschine angebracht ist; die Betätigung dieses Knopfs bewirkt den unmittelbaren Stillstand der Maschine in jeder Zyklusphase.

Den Versorgungsstecker vor jeder Wartungsmaßnahme von der Steckdose abziehen.

Keep this manual in a handy place near the machine: its information will help you to maintain the machine in good and safe working condition.

## 3.2 DEFINITION OF THE OPERATORS QUALIFICATIONS

- Machine operator
- Maintenance technician
- Flectrician
- Manufacturer's technician

Only persons who have the skills described in the following page should be allowed to work on machine.

It is the responsibility of the user to appoint the operators having the appropriate skill level and the appropriate training for each category of job.

Die Bedienungsanleitung gut aufbewahren: Die darin enthaltenen Informationen dienen dazu, Ihnen perfekte Funktionstüchtigkeit und sicheren Maschinenbetrieb zu garantieren.

### **DEFINITION DES BEDIENUNGSPERSONALS**

- Maschinenbediener
- Wartungsmechaniker
- Wartungselektriker
- Techniker des Herstellers

Nur Personen mit den im Folgenden angeführten Qualifikationen dürfen mit der Maschine arbeiten.

Der Benutzer ist für die Auswahl der qualifizierten Personen für die verschiedenen Arbeitsabschnitte verantwortlich und hat dafür zu sorgen, dass diese eine korrekte Einweisung über die in dieser Anleitung enthaltenen Bedienungsvorschriften erhalten.

3-SAFETY SICHERHEIT

SKILL 1

### **MACHINE OPERATOR**

This operator is trained to use the machine with the machine controls, to feed cases into the machine, moke adjustments for different case sizes, to change the tape and to start, stop and restart production, N.B.: the factory manager must ensure that the operator has been properly trained on all the machine functions before starting work.

SKILL 2

### MECHANICAL MAINTENANCE TECHNICIAN

This operator is trained to use the machine as the MACHINE OPERATOR and in addition is able to work with the safety protection disconnected, to check and adjust mechanical parts, to carry out maintenance operations and repair the machine. He is not allowed to work on live electrical components.

SKILL 2a

### **ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN**

This operator is trained to use the machine as the MACHINE OPERATOR and in addition is able to work with the safety protection disconnected, to make adjustments, to carry out maintenance operations and repair the electrical components of the machine, He is allowed to work on live electrical panels, connector blocks, control equipment etc.

SKILL 3

### SPECIALIST FROM THE MANUFACTURER

Skilled operator sent by the manufacturer or its agent to perform complex repairs or modifications, when agreed with the customer.

**QUALIFIKATION 1** 

#### **MASCHINENBEDIENER**

Diese Bedienungsperson ist dazu ausgebildet und befähigt, die Maschine über Betätigung des Hauptschalters und des Notstoppknopfs zu bedienen, die Kartons einzuspeisen, Maschineneinstellungen in Funktion der Kartonabmessungen vorzunehmen, das Förderband auszutauschen, die Produktion zu starten, anzuhalten und wieder aufzunehmen.

HINWEIS: Die Fabriks- und Abteilungsleitung muss dafür sorgen, dass der Maschinenbediener für alle o.a. Maßnahmen ausgebildet wurde, bevor er die Maschine in Gang setzt.

**QUALIFIKATION 2** 

### **WARTUNGSMECHANIKER**

Dieser Techniker ist dazu qualifiziert, die Maschine wie der MASCHINENBEDIENER zu verwenden, und sie außerdem ohne aktivierte Sicherheitsvorrichtungen zu betreiben, um Einstellungen an mechanischen Teilen sowie entsprechende Wartungs- und Reparaturarbeiten auszuführen.

Er ist jedoch nicht autorisiert, Eingriffe an unter Strom stehenden Teilen vorzunehmen.

QUALIFIKATION 2a

### **WARTUNGSELEKTRIKER**

Dieser Techniker ist dazu qualifiziert, die Maschine wie der MASCHINENBEDIENER zu verwenden, und sie außerdem ohne aktivierte Sicherheitsvorrichtungen zu betreiben, um Einstellungen an der elektrischen Anlage sowie entsprechende Wartungs- und Reparaturarbeiten auszuführen. Er ist autorisiert, an unter Spannung stehenden Schalttafeln, Kontrollgeräten usw. zu arbeiten.

**QUALIFIKATION 3** 

### **TECHNIKER DES HERSTELLERS**

Qualifizierter Techniker des Herstellers oder seines Vertreters, nur für komplexe Reparaturen oder spezielle Änderungen, nachdem diese mit dem Benutzer abgesprochen wurden. 3-SAFETY SICHERHEIT

## 3.3 INSTRUCTIONS FOR A SAFE USE OF THE MACHINE

Only persons who have the skills described on the following paragraph **3.6** are allowed to work on the machine.

It is responsibility of the user to appoint the operators having the appropriate skill level and the appropriate training for each category of job.

### 3.4 STATE OF THE MACHINE

List of the modes which are possible with this machine:

- automatic running;
- running with safety protections removed or disabled;
- stopped by using the main switch;
- stopped by using the lockable emergency stop button;
- electric power disconnected;

## VORSCHRIFTEN FÜR DIE SICHERE MASCHINENBEDIENUNG

Die Bedienung der Maschine darf nur Personen übertragen werden, die den im folgenden Abschnitt 3.6 beschriebenen Qualifikationen entsprechen. Der Benutzer ist für die Auswahl der qualifizierten Personen für die verschiedenen Arbeitsabschnitte verantwortlich und hat dafür zu sorgen, dass diese eine korrekte Einweisung über die in dieser Anleitung enthaltenen Bedienungsvorschriften erhalten.

### BETRIEBSARTEN DER MASCHINE

Mögliche Betriebsarten:

- automatischer Betrieb
- Betrieb mit reduzierten Schutzvorrichtungen
- Halt mit Hauptschalter
- Halt mit sperrbarem Notstoppknopf
- Stromanschluss unterbrochen

A1003 (SBC0000493) 12 CT2

## 3.5 NUMBER OF THE OPERATORS

The operations described hereinafter have been analized by the manufacturer; the number of operators shown for each operation is suitable to perform it in the best way. A smaller or larger number of operators could be unsafe.

## 3.6 OPERATORS' SKILL LEVELS

The table below shows the minimum operator's skill for each operation with the machine.

OPERATION	STATE OF THE MACHINE	OPERATOR SKILL	NUMBER OF OPERATOR
Installation and set up of the machine.	Running with safety protections disabled.	2 and 2a	2
Adjustment of the side guides position.	Stopped by pressing the EMERGENCY STOP button.	1	
Adjustment of the table working height.	Stopped by pressing the EMERGENCY STOP button.	2	1
Ordinary maintenance (mechanical).	Electric and pneumatic power disconnected.	2	1
Ordinary maintenance (electrical).	Electric and pneumatic power disconnected.	2a	1
Extraordinary maintenance (mechanical).	Running with safety protections disabled.	3	1
Extraordinary maintenance (electrical).	Running with safety protections disabled.	3	1

## 3.5 ANZAHL DER BEDIENUNGSPERSONEN

Die in der nachfolgenden Tabelle beschriebenen Arbeiten wurden vom Hersteller analysiert; die für die einzelnen Tätigkeiten notwendige Anzahl von Personen entspricht dem optimalen Wirkungsgrad. Weniger oder mehr Personen könnten die persönliche Sicherheit der betroffenen Personen beeinträchtigen.

### 3.6 QUALIFIKATION DES BEDIENUNGSPERSONALS

MASSNAHME	ZUSTAND DER MASCHINE	QUALIFIKATION BEDIENUNGS- PERSON	ANZAHL BEDIENUNGS- PERSONEN
Installation und Vorbereitung für den Betrieb.	Betrieb mit reduzierten Schutzvorrichtungen.	2 und 2a	2
Positionseinstellung seitliche Führungen.	Gestoppt mittels NOTSTOPPKNOPF (gesperrt).	1	
Einstellung Arbeitsflächenhöhe.	Gestoppt mittels NOTSTOPPKNOPF (gesperrt).	2	7
Ordentliche mechanische Wartung.	Stromanschluss unterbrochen.	2	1
Ordentliche elektrische Wartung.	Stromanschluss unterbrochen.	2a	7
Außerordentliche mechanische Wartung.	Betrieb mit reduzierten Schutzvorrichtungen.	3	7
Außerordentliche elektrische Wartung.	Betrieb mit reduzierten Schutzvorrichtungen.	3	7

### 3.7 RESIDUAL HAZARDS

The powered belt conveyor CT2 has been designed following the CE 392 directives, and incorporates various safety protections which should never be removed or disabled.

Not with standing the safety precautions conceived by the designers of the machine, it is essential that the operator and service personnel be warned that the following uneliminable residual hazards exist:

#### RESTRISIKEN

Das motorisierte Förderband CT2 wurde gemäß den Vorschriften laut CE 392 mit entsprechenden Anpassungen und Sicherheitsvorrichtungen geplant. Diese Sicherheitsvorrichtungen dürfen auf keinen Fall entfernt oder deaktiviert werden.

Obwohl die Entwicklungsingenieure dem Aspekt Sicherheit größte Aufmerksamkeit widmen, ist es wesentlich, dass der Maschinenbediener und die Wartungstechniker vorab auf die nicht ausschließbaren Restrisiken hingewiesen werden.


### WARNING! Running belt.

Foulards, ties, hair must not be approched to the running belt; it may be dangerous.



### **ACHTUNG!** Förderband läuft.

Tücher, Krawatten und Haare dürfen nicht in die Nähe des laufenden Förderbands geraten; es kann trotz Schutz gefährlich sein.




**WARNING!** Danger to be squashed. Do not put your hands between the belt and the frame of the powered belt.



### ACHTUNG! Quetschgefahr.

Nicht mit den Händen zwischen das Band und das Gestell des motorisierten Förderers greifen.



### **SICHERHEIT**

### 3.8 PERSONAL SAFETY MEASURES

(Safety glasses, safety gloves, safety helmet safety shoes, air filters, ear muffs). None is required, except when recommended by the user.

## 3.9 PREDICTABLE ACTIONS WHICH ARE INCORRECT AND NOT ALLOWED

- Never try to stop or hold the box while it is being driven by the belts.
   Use only the EMERGENCY STOP BUTTON.
- Never work without the safety protections.
- Never remove or disable the safety devices.
- -Only authorised personnel should be allowed to carry out the adjustments, repairs or maintenance which require operation with reduced safety protections. During such operations, access to the machine must be restricted. When the work is finished, the safety protections must immediately be reactivated.



- The cleaning and maintenance operations must be performed after disconnecting the electric power.
- Clean the machine using only dry clothes or light detergents.
- Do not use solvents, petrols etc.
- Do not modify the machine or any part of it. The manufacturer will not be responsible for any modifications.
- Follow carefully the installation instructions of this manual. The manufacturer will not be responsible for damages caused by improper installation.

### PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

(Schutzbrillen, Arbeitshandschuhe, Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Mundschutz/Atmungsgeräte, Lärmschutz). Nicht erforderlich, falls nicht ausdrücklich vom Benutzer empfohlen.

## VERBOTE IM HINBLICK AUF NICHT ERLAUBTE ODER NICHT KORREKTE, JEDOCH LOGISCHERWEISE VORHERSEHBARE VERHALTENSWEISEN

- Niemals versuchen, den Vorschub der Kartons anzuhalten. Zu diesem Zweck ausschließlich den NOTSTOPP-Knopf verwenden.
- -Die Maschine nicht ohne Schutzvorrichtungen verwenden.
- Die Schutzvorrichtungen nicht außer Betrieb setzen.
- -Nur autorisiertes Personal hat die Genehmigung, Einstellungen, Reparaturen und Wartungsarbeiten, die für den Maschinenbetrieb notwendig sind, mit reduzierten Schutzvorrichtungen durchzuführen. Während dieser Arbeiten ist der Zugang zur Maschine nur für qualifiziertes Personal zugelassen. Nach Beendigung jeder Maßnahme müssen alle Schutzvorrichtungen sofort wieder aktiviert werden.



- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, nachdem die Stromzufuhr unterbrochen wurde.
- Die Maschine mit trockenen Lappen oder milden Reinigungsmitteln säubern. Keine Lösungsmittel, Benzin usw. verwenden.
- -An der Maschine oder an Teilen der Maschine dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. Siat übernimmt keine Haftung für die daraus entstehenden Folgen.
- Es wird empfohlen, sich für eventuelle Änderungen an Siat S.p.A. zu wenden.

CT2 16 A1003 (SBC0000493)

**3-SAFETY** SICHERHEIT

3.11 TABLE OF WARNINGS, LABELS, PLATES AND DRAWINGS TO BE FOUND ON THE MACHINE ZUSAMMENFASSUNG DER AN DER MASCHINE ANGEBRACHTEN WARN-/HINWEISETIKETTEN, **SCHILDER UND ZEICHNUNGEN** 

SYMBOLS SYMBOL	COLOURS FARBE
DANGER AND PARTS IN MOVEMENT GEFAHR UND TEILE IN BEWEGUNG	YELLOW COLOUR GELB
COMPULSORY ACTIONS/PROHIBITION PFLICHT/VERBOT	RED COLOUR ROT
CONTROLS AND INFORMATION STEUERUNGEN UND INFORMATION	LIGHT BLUE COLOUR HELLBLAU


Shows the running direction of the belt.

Zeigt die Laufrichtung der Förderriemen an.



Label code: Etikettencode:

3.0.01040.96A




Shows the start/stop controls and that inside the circuit breaker box there is electric current.

Zeigt den Start-/Stoppbefehl an und weist darauf hin, dass im Gehäuse des magnetothermischen Schalters Strom vorhanden ist.

Label code:

3.0.01090.96A





Show the danger of the bottom drive belts when running.

Label code: Etikettencode:


3.0.01031.96A

Zeigt die Gefahr der unteren Förderriemen an, wenn sie in Bewegung sind.

Before starting any maintenance operation the electrical power must be disconnected. d Zeigt an, dass vor Beginn sämtlicher Wartungsarbeiten Label code: 3.0.01050.96A der Versorgungsstecker abgezogen werden muss. Etikettencode: Show the point of earth wire connection on the machine frame. e Zeigt den Punkt an, an dem der Schutzleiter an den Maschinenkörper angeschlossen ist (Erdung). Label code: 3.0.01039.96A Etikettencode: Identification data of the machine model, serial number and manufacter. Enthält die Kenndaten zu Modell, Seriennummer und Label code: 3.0.01103.96A Maschinenhersteller. Etikettencode:

### 4.1 DIMENSIONS

### **ABMESSUNGEN**



### 4.2 MACHINE NOISE MEASUREMENT

Acoustic pressure at 1 meter distance from the machine with the tape roll inserted: 73 dB. Acoustic pressure at a height of 1,6 meter above the machine with the tape roll inserted: 73 dB. The measurement has been performed by a SPYRI-MICROPHON phonometer.

### MESSUNG DES LÄRMPEGELS

In einer Entfernung von 1 Meter von der Maschine gemessener Schalldruck bei eingelegtem Klebeband: 73 dB. In einer Höhe von 1,6 Metern über der Maschine gemessener Schalldruck bei eingelegtem Klebeband: 73 dB.

Die Messungen wurden mit einem Phonometer SPYRI-MINOPHON vorgenommen.

## 5.1 SHIPMENT AND HANDLING OF THE PACKED MACHINE

The packaging is suitable to travel by land and by air. Optional seafreight packaging available.

PACKAGING OVERALL DIMENSIONS

I = length 2118 mm
 w = width 720 mm
 h = height 540 mm
 Weight 103 kg

During the shipment it is possible to stack a maximum of 4 machines.


# TRANSPORT UND HANDLING DER VERPACKTEN MASCHINE


Die Standardverpackung ist für den Landund Lufttransport geeignet. Verpackung für Seetransport auf Anfrage.

ABMESSUNGEN VERPACKUNG

I = Länge 2118 mm
 w = Breite 720 mm
 h = Höhe 540 mm
 Gewicht 103 kg

Während des Transports können maximal 4 Maschinen übereinander gestapelt werden.





## 5.2 STORAGE OF THE PACKED OR UNPACKED MACHINE

If the machine is left inactive for a long period, please toke the following precautions:

- store the machine in a dry and clean place;
- if the machine is unpacked it is necessary to protect it from the dust and do not stack anything over the machine;
- it is possible to stack a maximum of 4 machines, if they are in their original packing.


## LAGERUNG DER VERPACKTEN ODER AUSGEPACKTEN MASCHINE

Falls die Maschine für längere Zeit nicht verwendet wird, folgende Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- An einem trockenen, sauberen Ort lagern.
- Wenn die Maschine unverpackt ist, muss sie vor Staub geschützt werden und es dürfen keine Gegenstände auf ihr abgestellt werden.
- Wenn die Maschinen verpackt sind, können maximal 4 Maschinen übereinander gestapelt werden.


**6.1** The envelope attached to the external side of the packing case contains the instructions concerning the unpacking of the machine.

Umschlag außen an der Verpackung, der die Anweisungen für das Entfernen der Maschinenverpackung enthält.




Machine layout inside the packing.

Lage der Maschine im Inneren der Verpackung.




Cut the polypropylene straps. Use a cutter to remove the part of the case stapled to the pallet around the entire perimeter of the case. (Or remove the staples by using a suitable tool).

Die Polypropylenbänder durchschneiden. Den Teil des Kartons, der mit den Klammern befestigt ist, entlang des gesamten Verpackungsumfangs mit einem Messer aufschneiden. (Oder, wenn die entsprechenden Werkzeuge zur Verfügung stehen, die Metallklammern entfernen).



Lift the packing and free the machine.

Die Verpackung hochheben und die Maschine freilegen.



### 6.2 PACKAGING DISPOSAL

The packaging of the machine Mod. CT2 is composed of:

- wooden pallet
- cardboard box
- polythene foam protection
- plastic straps (PP)
- clay dehydrating pouches (only for seafreight shipments)

For the disposal of these materials please follow the provisions of the law in your country.

### SENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Die Verpackung der Maschine Mod. CT2 besteht aus:


- Holzpalette
- Karton
- Schutz aus Polythenschaum
- Plastikbändern (PP)
- Beutel mit Ton für die Dehydrierung (nur bei Seetransport)

Für die Entsorgung die in Ihrem Land gültigen Vorschriften befolgen.


### INSTALLATION

# 7.1 MACHINE POSITIONING - AUFSTELLEN DER MASCHINE


- Open the packing and cut the straps.
- -Den Karton öffnen und die Bänder durchschneiden.




- Take legs, cross bar and screws out.
- -Beine, Verstärkungsquerträger und Schrauben heraus nehmen.



- Assemble the legs together with their cross bars.
- -Die Beine mit den entsprechenden Querträgern zusammen bauen.




- Piace and fix the legs to the frame of the powered belts as shown in the Figure.
- Die Beine am Gestell des motorisierten Förderbands laut Abbildung positionieren und befestigen.




### INSTALLATION


- Lift the powered belt by a forktruck and adjust the working table at the needed height.
- Das motorisierte Förderband mit einem Gabelstapler hochheben und die Arbeitsfläche auf die gewünschte Höhe einstellen.



- Fix the side guide supports to the shoulder of the powered belt by suitable screws.
- Das motorisierte Förderband mit einem Gabelstapler hochheben und die Arbeitsfläche auf die gewünschte Höhe einstellen.



- Adjust the position of the guides according to the width of the boxes to be carried.
- Die Position der Führungen entsprechend der Breite der zu transportierenden Kartons einstellen.



7-INSTALLATION INSTALLATION

#### 7.2 PRELIMINARY ELECTRIC CHECK-OUT

Before connecting the machine to the mains please carry out the following operations:

## 7.2.1 Make sure that the socket is provided with a ground protection circuit and that both the mains voltage and the frequency match the specifications on the machine plate.

- **7.2.2** Check that the connection of the machine to the mains meets the safety regulations in your country.
- 7.2.3 The machine is fitted with a main switch having a maximum breaking power of 6 kA and a short-circuit breaker pre-set at 120 A. The user will be responsible of testing the short-circuit current in its facility ond should check that the short-circuit amperage setting on the main switch of the machine is compatible with all the components of the mains system.

# 7.3 MACHINE CONNECTION TO THE MAINS AND CHECK-OUT

Power supply = kW 0,240 Maximum breaking power of the main switch = 6 kA (230/400 V) For technical features of the main switch: see section **15-ENCLOSURES**.

- Push the LOCKABLE EMERGENCY STOP BUTTON
- The magnetothermic main switch is normally turned OFF.
- Connect the cable supplied with the machine to a plug which complies with the safety regulations of your country.

#### VORKONTROLLEN DER ELEKTRISCHEN ANLAGE

Vor dem Anschluss der Maschine an die Steckdose folgende Kontrollen vornehmen:

Sicherstellen, dass die Steckdose mit einer Erdungsschutzschaltung versehen ist, und dass Versorgungsspannung und -frequenz mit den Angaben auf dem Maschinenschild übereinstimmen.

Es ist Aufgabe des Benutzers, sicherzustellen, dass der Anschluss der Maschine an das Stromnetz den in seinem Land gültigen Vorschriften entspricht.

Die Maschine ist mit einem Hauptschalter mit einer Abschaltleistung von 6 kA und einem Kurzschlussauslöser versehen, der bei 120 A eingreift.

Es ist Aufgabe des Benutzers, den Kurzschlussstrom seiner Anlage zu kontrollieren und zu überprüfen, ob die an den Klemmen des Hauptschalters vorgesehene Stromstärke mit der Anlage kompatibel ist.

## ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ UND ENTSPRECHENDE KONTROLLEN

Installierte Leistung = 0,240 kW Abschaltleistung des Hauptschalters = 6 kA (230/400 V)

Für die technischen Eigenschaften des Hauptschalters: siehe Kapitel **15-ANLAGEN**.

- Den sperrbaren NOTSTOPPKNOPF drücken.
- Der magnetothermische Hauptschalter befindet sich normalerweise auf OFF.
- An das mit der Maschine mitgelieferte Kabel einen Stecker anschließen, der den Vorschriften des Landes des Benutzers entspricht.

A1003 (SBC0000493) 25 CT2

# 7.4 CHECK-OUT OF PHASES (FOR THREE-PHASE MAINS ONLY)

Procedure to be followed in order to connect correctly the position of the phases:

- Remove any tools from the conveyor bed.
- Release the lockable emergency stop button turning it clockwise.
- Push button ON of the main switch.
- Check the rotation direction of the side drive belt.
- -In case they rotate in the wrong way, please reverse 2 phases on the plug,


Schritte für den korrekten Phasenanschluss:


- Eventuell auf der Maschine abgelegtes Werkzeug entfernen.
- Den Notstoppknopf entsperren, indem er im Uhrzeigersinn gedreht wird.
- Die ON-Taste auf dem Hauptschalter betätigen.
- Bevor die Maschine verwendet wird, die Drehrichtung der Förderriemen kontrollieren.
- Sollten sie in die falsche Richtung laufen, 2 Phasen auf den Klemmen des Anschlusssteckers umkehren.


Correct rotation direction of the side drive belt.

Korrekte Laufrichtung der Förderriemen.

# KONTROLLE DER PHASEN (FÜR DREIPHASIGE VERSORGUNG)







### **STEUERELEMENTE**

### 8.1 START/STOP BUTTON

It starts/stops the box drive belt.

### START-/STOPPKNOPF


Startet/hält den Förderriemen an.

### **EMERGENCY STOP BUTTON**

The lockable emergency stop button is placed in handy position.

### **NOTSTOPPKNOPF**

Der sperrbare Notstoppknopf befindet sich in einer leicht erreichbaren Position.



## 8.2 ELECTRIC SYSTEM

The electric system is protected by a ground wire whose continuity has been factory-tested during the electrical test. The system is also subject to insulation and dielectric strength tests.

(See section **ENCLOSURES 15.5**)

### **ELEKTRISCHE ANLAGE**

Die elektrische Anlage wird durch einen Erdleiter geschützt, dessen Durchlass im Werk geprüft und abgenommen wurde. Die Anlage wird ebenfalls dem Isolationstest und der Durchschlagsfestigkeitsprüfung unterzogen.

(Siehe Abschnitt ANLAGEN 15.5)

#### 9.0 SAFETY MEASURES

(see section 3)

Carrying out maintenance and repairs may imply the necessity to work in dangerous situations. This machine has been designed making reference to the standards EN292 NOV. 92/6,1,2 and EN292/2 NOV. 92/5.3,

# 9.1 RECOMMENDED FREQUENCY OF CHECK-OUTS AND MAINTENANCE OPERATIONS

#### SICHERHEIT

(siehe Punkt 3)

Die Durchführung der Wartungs- und Reparaturarbeiten kann zu gefährlichen Situationen führen. Die Maschine wurde unter besonderer Berücksichtigung der Normen EN292 Nov. 92/6,1,2 und EN292/2, Nov. 92/5,3 entworfen.

# ART UND HÄUFIGKEIT DER KONTROLLEN UND WARTUNGSMASSNAHMEN

OPERATIONS	FREQUENCY	OPERATOR'S SKILL	SECTION
Lubrication	Quarterly	2	13.5-6-7
Machine cleaning	Weekly	1	12.6
Checkout of safety devices	Daily	1	13.4
Side drive belts replacement	II .	2	13.10-13.11

MASSNAHMEN	HÄUFIGKEIT	QUALIFIKATION BEDIENER	KAPITEL
Schmierungen	Vierteljährlich	2	13.5-6-7
Reinigung der Maschine	Wöchentlich	1	12.6
Kontrolle Sicherheitseinrichtungen	Täglich	1	13.4
Austausch Riemen	//	2	13.10-13.11

## 9.2 CHECK-OUT TO BE PERFORMED BEFORE AND AFTER EVERY MAINTENANCE OPERATION

Before every maintenance operation press the OFF button on the main switch and disconnect the plug from the control panel. During the maintenance operation only the operator responsible of this duty must work on the machine. At the end of every maintenance operation check the safety devices.

### 9.3 SAFETY DEVICES CHECK-OUT

1 Lockable emergency stop button

## KONTROLLEN, DIE VOR UND NACH JEDER WARTUNGSMASSNAHME DURCHGEFÜHRT WERDEN MÜSSEN

Vor jeder Wartungsmaßnahme die OFF-Taste auf dem Hauptschalter drücken und den Stecker von der Hauptschalttafel abziehen. Während der Wartungsarbeiten darf nur die für die Wartung zuständige Person und sonst niemand an der Maschine arbeiten. Nach Beendigung jeder Wartungsarbeit die einwandfreie Funktionstüchtigkeit aller Sicherheits-

Unfallverhütungsvorrichtungen überprüfen.

# KONTROLLE DER WIRKSAMKEIT DER SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

1 sperrbarer Notstoppknopf


CT2 28 A1003 (SBC0000493)

## 9.4 REPLACEMENT OF THE CONVEYOR BELT

Loosen the block nut on both sides.


### AUSTAUSCH FÖRDERBAND

Die Sicherungsmuttern auf beiden Seiten lockern.




Turn the metal ring in order to loosen the conveyor belt.

Die Nutmutter drehen, damit das Förderband gelockert wird.




Unthread the join-link and take the conveyor belt away.

Das Verbindungsglied herauslösen und das Förderband entfernen.




Check the wear condition of the tracks and replace them if it is necessary.

Den Verschleißzustand der Raupenketten kontrollieren und eventuell austauschen.



Place the new conveyor belt in the middle of the guides and put the little rod among the join-links.

Das neue Förderband in der Mitte der Führungen positionieren, die kleine Stange zwischen die Verbindungsglieder einfügen.




Adjust the tape stretch uniformly on both sides and check it stays in the middle of the rollers when it is running.

Correct, eventually, the position adjusting the stretch or on right side or on left one. Lock the nuts of the regulators.

Die Bandspannung auf beiden Seiten einheitlich einstellen und kontrollieren, dass das Band, wenn es bewegt wird, in der Mitte der Rollen bleibt.

Die Position eventuell korrigieren, indem die Spannung entweder auf der rechten oder der linken Seite eingestellt wird. Die Klemmmuttern der Regler feststellen.



CT2 30 A1003 (SBC0000493)

	D OUT ON THE MACHINE	VERZEICHNIS DER AN DER MASCHINE VORGENOMMENEN REPARATUREN
Date/Datum	DESCRIPTION OF OPERATION	BESCHREIBUNG DER MASSNAHME

## ZUSÄTZLICHE ANWEISUNGEN

## 10.1 INSTRUCTIONS FOR SCRAPPING AND DISPOSAL OF THE MACHINE

The machine is made of the following materials:

- Steel frame:
- Aluminium conveyor rollers;
- PVC drive belts;
- Nylon pulleys.

In order to dispose of the above materials please comply with the law in force in your country.

## ANWEISUNGEN ZUR VERSCHROTTUNG UND BESEITIGUNG DER MASCHINE

Die Maschine besteht aus folgenden Materialien:


- Stahlstruktur
- Gleiträder aus Aluminium
- Antriebsriemen aus PVC
- Riemenscheiben aus Nylon

Bei der Entsorgung dieser Materialien müssen die in Ihrem Land gültigen Vorschriften befolgt werden.

# 10.2 INSTRUCTIONS ON EMERGENCY SITUATIONS ANWEISUNGEN FÜR NOTFÄLLE

In case of danger/fire: disconnect the electric power.

Im Fall von Gefahr/Brand: Den Stecker von der Hauptschalttafel abziehen.



### **FIRE**


In case of fire use an extinguisher containing CO<sup>2</sup>,

**DO NOT** use water.

## **BRAND**

Im Brandfall einen CO2-Feuerlöscher einsetzen.

KEIN Wasser verwenden.



11-ENCLOSURES ANLAGEN

#### 11.1 STATEMENT OF CONFORMITY

to the Directives on Machinery EEC 98/37 of 89-06-14, 91/368 of 91-06-20, 93/44 of 93-06-14 and 93/68 of 93-07-22

### 11.2 SAFETY LABELS

The safety labels are important for the correct use of the machine.

In case any label is damaged or removed, it is responsibily of the user to replace it immediately.

## 11.3 EMISSIONS OF RADIATIONS, GAS, VAPOURS AND DUST

Nothing to report

## 11.4 SAFETY COMPONENTS

- LOCKABLE EMERGENCY STOP BUTTON

N.B. The safety components must be well known to every machine operator and in case of failure they should be ordered with top priority.

USE ONLY ORIGINAL SPARE PARTS

### 11.5 ELECTRIC TESTS

Electric tests:

- 1 Continuity of the ground circuit
- 2 Insulation resistance
- 3 High voltage insulation

Reference: EN 60204-1 Section 20.2, 20.3, 20.4

### ERKLÄRUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG

mit der Richtlinie 98/37/EG vom 89-06-14 und 91/368 vom 91-06-20, 93/44 vom 93-06-14 und 93/68 vom 93-07-22.

### SICHERHEITSHINWEISE

Die an der Maschine angebrachten Etiketten sind für die Sicherheit des Bedieners wichtig. Bei Beschädigung oder Entfernung eines Etiketts muss der Benutzer für den sofortigen Ersatz sorgen.

### HINWEISE ZUR ABGABE VON STRAHLUNGEN, GAS. DÄMPFEN. STAUB

Keine Angaben erforderlich.

### **SICHERHEITSKOMPONENTEN**

- NOTSTOPP-Knopf mit Sperre

N.B.: Alle Maschinenbediener und das Personal der Ersatzteilabteilung müssen über die Sicherheitskomponenten gut informiert sein, um zu verhindern, dass diese Teile fehlen und damit sie in diesem Fall sofort bestellt werden können. NUR ORIGINAI FRSATZTEII F VERWENDEN


### ELEKTRISCHE PRÜFUNGEN


Elektrische Prüfungen:

- 1 Durchlassprüfung des Schutzkreises
- 2 Isolierwiderstand
- 3 Isolierspannung

Bezug: EN 60204-1 Abs.20.2, 20.3, 20.4

CT2 33 A1003 (SBC0000493)





## Componenti di protezione TeSys

Interruttori automatici magneto-termici GV2-ME in cassetta e accessori aggiuntivi, montaggio a cura del Cliente

### Riferimenti

nterruttori autom	natici ma	agneto-t	ermici e	access	ori aggi	untivi: v	edere pa	agine 2	2/5 e 2/9.				
_'avviatore è con													
GV2- ME01 the in	ME02	ME03	ME04	ME05	ME06	ME07	ME08	ME10	ME14	ME16	ME20	ME21	ME22
cassetta (A) 0,16	0,25	0,4	0,63	1	1,6	2,5	4	6,3	9	13	17	21	23
Cassette pe	er inte	rrutto	ri auto	omati	ci ma	gneto	-term	ici Gʻ	V2-ME	Ξ			
Гіро	Grado	di prote	zione			tà di ag			Riferimer	nto			Pes
			·		contatti la Sinistra	iterali sul	GV2-ME Destra						ŀ
Sporgente,	IP 41			1	ļ.		1	ē	GV2-MC	01			0,29
a doppio solamento,								-					
con	IP 55			1	i		1	ē	GV2-MC	02			0,30
conduttore								0 (	GV2-MCI	<b>K04</b> (1)			0,42
di protezione. Coperchio	IP 55 p	er		1	}		1	į	GV2-MC	03			0,30
piombabile	temper	ratura <	+ 5 °C					-					
A incasso,		lato fror					1		GV2-MP				0,11
con conduttore		incastro lato fror	ridotto)				1 1		GV2-MP( GV2-MP(				0,11
di protezione			ridotto)				1		GV2-MP				0,13
Piastra													
Per comando di pannello, di un G Elementi ag	V2-ME	montato	-		assett	e (forni			Dife vive e				Des
Dispositivo di un G	giunti	vi cor	nuni a	alle ca	da 1 a 3	lucchet	Vend. Q.tà ir	per <b>f</b> ndiv. t	Riferimer unitario GV2-V01				
oannello, di un G Elementi ag Descrizione	giunti Igiunti Iocco c GV2-ME	vi COr on lucc	nuni a	alle ca		lucchet	Vend. Q.tà ir	per <b>f</b> ndiv. t	unitario				
Elementi ag Descrizione Dispositivo di b del comando del possibile solo in	iv2-ME igiunti locco c Gv2-Mi posizion	vi COr on lucc	muni a	alle ca	da 1 a 3	lucchet	Vend. Q.tà ir	per findiv. t	unitario				0,0
Dispositivo di bidel comando del comando del comando del consibile solo in Pulsante Arresto a fungo 2 40 mm,	giunti locco c GV2-ME posizion	on lucc E (II bloome "O")	muni a	alle ca	da 1 a 3 Ø da 4 a	lucchet 8 mm	Vend. Q.tà ir ti 1	per findiv. t	unitario GV2-V01	1			0,07 0,05
Descrizione  Dispositivo di bidel comando del cossibile solo in Pulsante Arresto a fungo	Igiunti Iocco c GV2-ME posizion Ad imp	on lucc E (II blode "O")	muni a	alle ca	da 1 a 3 Ø da 4 a	lucchet 8 mm	Vend. Q.tà ir ti 1	per findiv. t	unitario GV2-V01 GV2-K01 GV2-K02	1			0,05 0,05
Dispositivo di bidel comando del comando del comando del consibile solo in Pulsante Arresto a fungo 2 40 mm,	Igiunti Iocco c GV2-ME posizion Ad imp	on lucc E (II blode "O")	muni a	alle ca	da 1 a 3 Ø da 4 a	lucchet 8 mm ve n° 45	Vend. Q.tà ir ti 1	per Findiv. t	unitario GV2-V01 GV2-K01	1 1			0,07 0,05 0,16
Dispositivo di bidel comando del comando del cossibile solo in Pulsante Arresto a fungo 2 40 mm, rosso	locco c GV2-ME posizion Ad imp Ad agg IP 55	on lucc E (II block e "O") pulso (2) gancio (2)	muni a	alle ca	da 1 a 3 Ø da 4 a Sblocco con chia Girare pobloccar	lucchet 8 mm ve n° 45	Vend. Q.tà ir ti 1 1 1 55 1	per Findiv. t	GV2-V01 GV2-K01 GV2-K02 GV2-K02	1 1 (3)			0,05 0,05 0,16 0,11
Descrizione  Dispositivo di bidel comando del comando del comando del consibile solo in Pulsante Arresto a fungo 2 40 mm, rosso	Igiunti Igiunti Iocco c GV2-Mi posizion Ad imp Ad agg IP 55	on lucc E (II block e "O") pulso (2) gancio (2)	muni a		da 1 a 3 Ø da 4 a Sblocco con chia Girare p	lucchet 8 mm ve n° 48 er	Vend. Q.tà ir ti 1 1 1 555 1 1 1	per Findiv. t	GV2-K01 GV2-K02 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K04	1 (3)			0,05 0,06 0,16 0,11 0,12
Dispositivo di bango del comando del comando del consibile solo in Pulsante Arresto a fungo del consolo del consol	Igiunti Ilocco c GV2-ME posizion Ad imp Ad agg IP 55	on lucc E (II block e "O") pulso (2) gancio (2)	muni a		da 1 a 3 da 4 a da 4 da	lucchet 8 mm ve n° 48 er	Vend. Q.tà ir ti 1  1 1 555  1 10 10	per Findiv.	GV2-K01 GV2-K02 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K04 GV2-E01	1 1 1 (3)			0,05 0,05 0,16 0,11 0,12 0,01
Dispositivo di bidel comando del consibile solo in Pulsante Arresto a fungo 2 40 mm, rosso Dispositivo di bidel consibile solo in Pulsante Arresto a fungo 2 de mm, rosso Dispositivo di cenuta stagna	Igiunti Ilocco c GV2-ME posizion Ad imp Ad agg IP 55	on lucc E (II block e "O") pulso (2) gancio (2)	muni a		da 1 a 3 da 4 a da 4 da	lucchet 8 mm ve n° 48 er	Vend. Q.tà in ti 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	per Findiv. t	3V2-K01 3V2-K02 3V2-K03 3V2-K03 3V2-K04 3V2-E01 3V2-E02	1 1 (3)			Pes h 0,07 0,05 0,16 0,11 0,12 0,01 0,01 0,01
Dispositivo di bossibile solo in Pulsante Arresto a fungo 2 40 mm, rosso Dispositivo di bossibile solo in Pulsante Arresto a fungo 2 du mm, rosso Dispositivo di cenuta stagna	Igiunti Ilocco c GV2-ME posizion Ad imp Ad agg IP 55  Per ca e piast	on luce E (II bloce "O") pulso (2) gancio (2	muni a	alle ca	da 1 a 3 3 da 4 a Sblocco con chia Girare posbloccar P 55 P 55 per θ < +	lucchet 8 mm ve n° 48 er	Vend. Q.tà ir ti 1  1 1 1 55  1 10 10 100 50	per findiv.	GV2-K01 GV2-K02 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K04 GV2-E01 GV2-E02 AB1-V06	1 1 (3) 35UBL			0,05 0,05 0,16 0,11 0,12 0,01 0,01
Dispositivo di bidel comando del consibile solo in Pulsante Arresto a fungo 2 40 mm, rosso Dispositivo di bidel consibile solo in Pulsante Arresto a fungo 2 de mm, rosso Dispositivo di cenuta stagna	Igiunti Ilocco c GV2-ME posizion Ad imp Ad agg IP 55	on luce E (II bloce "O") pulso (2) gancio (2	muni a	alle ca	da 1 a 3 da 4 a da 4 da	lucchet 8 mm ve n° 48 er	Vend. Q.tà in ti 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	per f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	3V2-K01 3V2-K02 3V2-K03 3V2-K03 3V2-K04 3V2-E01 3V2-E02	1 1 (3) 35UBL			0,05 0,16 0,11 0,12 0,01 0,01 0,00 0,00 Pes
Descrizione  Dispositivo di bidel comando del comando del consiste solo in processo de fungo de descrizione  Dispositivo di bidel consiste solo in processo de fungo del consiste solo in processo del consiste so	Igiunti Igiunt	on luce E (II bloce "O") pulso (2) gancio (2	muni a	alle ca	da 1 a 3 Ø da 4 a  Sblocco con chia Girare posbloccar P 55 P 55 cer θ < +	lucchet 8 mm ve n° 48 er	Vend. Q.tà ir ti 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 10 Vend. Q.tà ir 10	per f (	GV2-K01 GV2-K02 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K04 GV2-E01 GV2-E02 AB1-ACE Riferimer unitario	1 (3) (3) (35UBL onto			0,000 0,000 0,160 0,111 0,012 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0
Dispositivo di bidel comando del consibile solo in Pulsante Arresto a fungo 20 40 mm, rosso Dispositivo di incenuta stagna  Morsetto di neurentale del consibile solo in Pulsante Arresto a fungo 20 40 mm, rosso Dispositivo di cenuta stagna	Igiunti Igiunt	on luce E (II bloce "O") pulso (2) gancio (2	muni a	alle ca	da 1 a 3 Ø da 4 a Sblocco con chia Girare pisbloccar P 55 P 55 per θ < +	ve n° 45 er e	Vend. Q.tà ir ti 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	per f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	GV2-K01 GV2-K02 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-E01 GV2-E01 GV2-E02 AB1-VV6 Riferimer unitario GV2-SN1 GV2-SN1	1 1 (3) 35UBL 6BL nto 3 4			0,07 0,08 0,18 0,11 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
Descrizione  Dispositivo di bidel comando del comando del consiste solo in processo de fungo de descrizione  Dispositivo di bidel consiste solo in processo de fungo del consiste solo in processo del consiste so	Igiunti Igiunt	on luce E (II bloce "O") pulso (2) gancio (2	muni a		da 1 a 3 Ø da 4 a  Siblocco con chia Girare psibloccar P 55 P 55 per θ < +  Colore  Verde Gosso Arancior	ve n° 45 er e	Vend. Q.tà ir ti 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 10 10 10 10 10	per f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	GV2-K01 GV2-K02 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K04 GV2-E01 GV2-E02 AB1-VV6 AB1-AC6 Riferimer unitario GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN1	1 (3) (3) (3) (5) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7			0,07 0,08 0,18 0,11 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
Descrizione  Dispositivo di bidel comando del comando del consiste solo in processo de fungo de descrizione  Dispositivo di bidel consiste solo in processo de fungo del consiste solo in processo del consiste so	Igiunti Igiunt	montato  vi COr  on lucce  e (II block  e "O")  pulso (2)  gancio (2)  ssette  ra	muni a		da 1 a 3 Ø da 4 a Sblocco con chia Girare pisbloccar P 55 P 55 per θ < +	ve n° 45 er e	Vend. Q.tà ir ti 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	per f f G G G G G G G G G G G G G G G G G	GV2-K01 GV2-K02 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-E01 GV2-E01 GV2-E02 AB1-VV6 Riferimer unitario GV2-SN1 GV2-SN1	1 1 (3) 335UBL 6BL 1to			0,05 0,05 0,16 0,11 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Descrizione  Dispositivo di bidel comando del comando del consiste solo in processo de fungo de descrizione  Dispositivo di bidel consiste solo in processo de fungo del consiste solo in processo del consiste so	iv2-ME giunti locco c GV2-MI posizion Ad imp Ad agg IP 55  Per ca e piast tro  Tensio V	montato  vi COr  on lucce  e (II block  e "O")  pulso (2)  gancio (2)  ssette  ra	muni a		da 1 a 3 Ø da 4 a  Siblocco con chia Girare pisbloccar P 55 P 55 per θ < +  Colore  Verde Rosso Arancior ncolore Verde Rosso	lucchet 8 mm  ve n° 45  er e	Vend. Q.tà ir ti 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	per f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	GV2-K01 GV2-K02 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K04 GV2-E01 GV2-E01 GV2-E01 GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN2 GV2-SN2	1 (3) (3) (35UBL (55) 7 (23) (24)			0,000 0,000 0,010 0,011 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Descrizione  Dispositivo di bidel comando del comando del consiste solo in processo de fungo de descrizione  Dispositivo di bidel consiste solo in processo de fungo del consiste solo in processo del consiste so	iv2-ME giunti locco c GV2-MI posizion Ad imp Ad agg IP 55  Per ca e piast tro  Tensio V	montato  vi COr  on lucce  e (II block  e "O")  pulso (2)  gancio (2)  ssette  ra	muni a		da 1 a 3 Ø da 4 a Sblocco con chia Girare pobloccar P 55 P 55 per θ < + Colore  Verde Arancior ncolore Verde Rosso Arancior	ve n° 48 er e S °C	Vend. Q.tà ir ti 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	per f ( )	GV2-K01 GV2-K02 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K04 GV2-E01 GV2-E02 AB1-V06 AB1-AC6 Riferimer unitario GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN2 GV2-SN2 GV2-SN2	1 1 (3) 335UBL 6BL oto 3 4 5 5 7 13			0,07 0,05 0,11 0,11 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
Descrizione  Dispositivo di bidel comando del comando del consiste solo in processo de fungo de descrizione  Dispositivo di bidel consiste solo in processo de fungo del consiste solo in processo del consiste so	Igiunti Igiunt	montato  Vi COr  on lucc  E (II blore  e "O")  pulso (2)  gancio (2)  ssette  ra	muni a	alle ca	da 1 a 3 Ø da 4 a Sblocco con chia Girare pisbloccar P 55 P 55 per θ < + Colore Verde Rosso Arancior ncolore Verde Avancior ncolore	ve n° 48 er e S °C	Vend. Q.tà ir ti 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	per F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	GV2-K01 GV2-K02 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K04 GV2-E01 GV2-E02 AB1-ACE Riferimer unitario GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN2 GV2-SN2 GV2-SN2	1 1 (3) 335UBL 55BL 157 23 44 55 7			0,07 0,05 0,16 0,11 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
Descrizione  Dispositivo di bidel comando del comando del consiste solo in processo de fungo de descrizione  Dispositivo di bidel consiste solo in processo de fungo del consiste solo in processo del consiste so	iv2-ME giunti locco c GV2-MI posizion Ad imp Ad agg IP 55  Per ca e piast tro  Tensio V	montato  Vi COr  on lucc  E (II blore  e "O")  pulso (2)  gancio (2)  ssette  ra	muni a		da 1 a 3 Ø da 4 a Sblocco con chia Girare psbloccar P 55 P 55 per θ < + Colore Verde Rosso Arancior ncolore Verde Rosso Arancior Arancior Arancior Nerde	ve n° 48 er e S °C	Vend. Q.tà ir ti 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	per f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	GV2-K01 GV2-K02 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K04 GV2-E01 GV2-E01 GV2-E01 GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN2 GV2-SN2 GV2-SN2 GV2-SN2	1 (3) (3) (3) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7			0,000 0,000 0,010 0,011 0,011 0,010 0 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0 0 0
Descrizione  Dispositivo di bidel comando del comando del consiste solo in processo de fungo de descrizione  Dispositivo di bidel consiste solo in processo de fungo del consiste solo in processo del consiste so	Igiunti Igiunt	montato  Vi COr  on lucc  E (II blore  e "O")  pulso (2)  gancio (2)  ssette  ra	muni a	alle ca	da 1 a 3 da 4 a Sblocco con chia Girare p sbloccar P 55 P 55 per 0 < + Colore  Verde Rosso Arancior ncolore Verde Rosso Arancior ncolore Verde Rosso Arancior ncolore Verde Rosso	ve n° 45 er e e 5 °C	Vend. Q.tà ir ti 1  1 1 1 55  1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	per f f ( )	GV2-K01 GV2-K02 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-E01 GV2-E01 GV2-E01 GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN2 GV2-SN3 GV2-SN3 GV2-SN3 GV2-SN3	1 (3) 335UBL 6BL ato 5 7 3 4 4 5 5 7 13 14			0,05 0,05 0,16 0,11 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Descrizione  Dispositivo di bidel comando del comando del consiste solo in processo de fungo de descrizione  Dispositivo di bidel consiste solo in processo de fungo del consiste solo in processo del consiste so	Igiunti Igiunt	montato  Vi COr  on lucc  E (II blore  e "O")  pulso (2)  gancio (2)  ssette  ra	muni a		da 1 a 3 Ø da 4 a Sblocco con chia Girare psbloccar P 55 P 55 per θ < + Colore Verde Rosso Arancior ncolore Verde Rosso Arancior Arancior Arancior Nerde	ve n° 45 er e	Vend. Q.tà ir ti 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	per f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	GV2-K01 GV2-K02 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K03 GV2-K04 GV2-E01 GV2-E01 GV2-E01 GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN1 GV2-SN2 GV2-SN2 GV2-SN2 GV2-SN2	1 1 (3) 335UBL 6BL 1to 3 4 5 7 7 3 3 4 4 5 7 7 3 3			0,0° 0,010 0,110 0,111 0,112 0,00 0,00 0,00

11-ENCLOSURES ANLAGEN

# Componenti di protezione TeSys

Interruttori automatici magneto-termici

# Caratteristiche

# Caratteristiche generali

Tipo di interruttore autor	natico			GV2-ME	GV2-P	GV3-ME
Conformità alle norme			IEC 947-1, 947-2, 947-4-1, IN 60204, UL 508, CSA C22-2 n° 14, NF C 63-650, 63-120, 79-13 VDE 0113, 0660	0,	IEC-947-2, 947-4-1, NF IN, BS IN, DIN IN 60 947.	IEC-947-1, 947-2, 947-4-1, IN 60947-1, 60947-2, IN 60947-4-1, NF C 63-650 NF C 63-120, 79-130, VDE 0113, 0660
Omologazioni dei prodot	ti		CSA, CEBEC, GOST, TSE, UL, BV, GL,LROS, DNV, PTB, EZU, SETI, RINA,	CSA, UL, PTB, EZU, GOST, TSE, DNV, LROS, GL, BV, RINA	CSA, UL, LROS	DNV, UL
Trattamento di protezion	e		"TH"		"TC"	"TC"
Grado di protezione	A giorno		IP 20		IP 20	IP 405 con coprimorsetti
secondo IEC 529	In cassetta		GV2-M●01: IP 41 GV2-M●02: IP 55	_	GV3-CE01: IP 55	-
Tenuta agli urti secondo	IEC 68-2-27		30 gn -11 ms		22 gn - 20 ms	30 gn -10 ms
Tenuta alle vibrazioni secon	ndo IEC 68-2-6		5 gn (5150 Hz)		2,5 gn (025 Hz)	2,5 gn (25 Hz)
Temperatura ambiente			10.00	10 00	40	FF . 0F
Per immagazzinaggio		°C	- 40+ 80 - 20+ 60	- 40+ 80	- 40+ 80 - 20+ 60	- 55+ 95 - 25 + 70
Per funzionamento	All'aperto	°C		- 20+ 60	- 20+ 40	- 25 + 70
	In cassetta	, "C	- 20+ 40	<del></del>	- 20+ 40	
Compensazione	All'aperto	°C	- 20+ 60	- 20+ 60	- 20+ 60	- 25 + 55 (1)
di temperatura	In cassetta		- 20+ 40	_	- 20+ 40	-
Tenuta al fuoco secondo		°C	960		960	960
Altitudine massima d'im	piego	m	2000		3000	2000
Attitudine al sezionamen secondo IEC 947-1 § 7-1-		-	Si		_	Si
Tenuta agli urti meccani	ci	J	0,5	0,5	0,5	0,5
		-	In cassetta: 6	<u> </u>	J <del>-</del>	1-
Sensibilità ad una perdit	a di fase		Si, secondo IEC 947-4-1 § 7	-2-1-5-2		

# Caratteristiche tecniche

Tipo di interrutt	tore automatico		GV2-ME	GV2-P	GV3- M06M25	GV3- M40M63	GV3-M80
Categoria	secondo IEC 947-2		A		A		
d'impiego	secondo IEC 947-4-1		AC-3		AC-3		
	nale d'impiego (Ue)		1				
secondo IEC 94		٧	690 (500: GV2-M	E • • 3) 690	690		
Tensione nomin	nale d'isolamento (Ui)						
secondo II		٧	690 (500: GV2-M	E••3) 690	750		
	SA C22-2 nº 14, UL 508	v		E••3) 600 (B600)	600		
Frequenza nom secondo IEC 94 Tensione nomin		Hz	50/60		50/60		
	imp) secondo IEC 947-2	kV	6		6		
Potenza totale	dissipata per polo	w	2,5		3	6	8
Durata meccan (C.A.: chiusura,		C.A.	100000		100000	50000	30000
Durata elettrica	440 V In/2	C.A.	100000		100000	50000	30000
in servizio AC-3	440 V In	C.A.	-		-	_	-
Classe di servi	zio (cadenza massima)	C.A./h	25		25		
	ca convenzionale lth) secondo IEC 947-4-1	A	0,1632	0,1625	1,625	4063	80
	ale secondo IEC 947-4-1		Servizio ininterrot				1
<ol><li>Per impiego</li></ol>	fino a 70° C, consultare	la nostra	a organizzazione re	egionale.			

A1003 (SBC0000493) 37 CT2


# Componenti di protezione TeSys

Interruttori automatici magneto-termici

Caratteristiche

## Caratteristiche di montaggio

Posizione di funzionamento Senza declassamento rispetto alla posizione verticale normale di montaggio



## Caratteristiche di collegamento

Tipo di interruttori automatici		GV2-ME		GV2-P		GV3- ME06	ЛE20	ME25M	E80
Collegamento con vite-serrafilo Numero di conduttori e sezione		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Cavo rigido	mm²	2 x 1	2 x 6	2 x 1	2 x 6	2 x 1	2 x 6	1 x 2,5	1 x 35
Cavo fless. senza terminale	mm²	2 x 1,5	2 x 6	2 x 1,5	2 x 6	2 x 1	2 x 6	1 x 2,5	2 x 16
Cavo fless. con terminale	mm²	2 x 1	2 x 4	2 x 1	2 x 4	2 x 1	2 x 4	1 x 2,5	2 x 16
Coppia di serraggio	N.m	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	5	5
Collegamento su morsetti a molla Numero di conduttori e sezione Cavo rigido	mm²	2 x 1 (1)	2×6		_	_	_	-	_
Cavo fless. senza terminale	mm²	2 x 1,5 (1)	2 x 4				-	_	-
Cavo fless. con terminale	mm²	2 x 1	2 x 2,5	_				_	_

<sup>(1)</sup> Per sezione da 1 a 1,5 mm², si consiglia l'utilizzo di un terminale riduttore LA9-D99.



# Dreiphasige und einphasige Elektromotoren B5

# Schutzart

Die Art des Schutzes vor zufälligen Kontakten und/oder dem Eindringen von Fremdkörpern sowie vor dem Eindringen von Wasser wird international durch eine symbolische Darstellung ausgedrückt, die aus einer Gruppe von 2 Buchstaben und 2 Zahlen besteht.

IP	Sono lettere di riferimento per il tipo di protezione
1º numero	Da 0 a 5 esprime i livelli crescenti di protezione delle persone contro i contatti elettrici e/o entrata di corpi estranei
2º numero	Da 0 a 8 esprime i livelli crescenti di protezione contro l'entrata dell'acqua

Tabella UNE	L n. 05515-71	
Grado di protez.	1º numero	2° numero
IP 54	Protezione totale contro i contatti con le parti in tensione o le parti in movimento interne all'involucro.  Protezione contro i depositi dannosi di polvere. La penetrazione della polvere non è impedita, ma la polvere non deve nuocere al buon funzionamento del motore.	Protezione contro l'acqua spruzzata sulla macchina da qualsiasi direzione.

# Allgemeine elektrische Eigenschaften

Potenza nominale: è la potenza meccanica misurata all'albero, espressa in Watt, Kilovatt o in cavalli (HP).

Tensione nominale: la tensione da applicare ai morsetti del motore.

Coppia di spunto (o di avviamento): coppia minima che può fornire il motore a rotore bloccato,con alimentazione a tensione e frequenza nominali.

Coppia massima: è la coppia massima che il motore può sviluppare durante il suo funzionamento con alimentazione a tensione e frequenze nominali.

Coppia nominale: è la coppia corrispondente alla potenza nominale e ai giri nominali. Il valore della coppia nominale si ottiene con la formula:

dove: **Pn** è la potenza nominale espressa in kW

n è la velocità di rotazione nominale espressa in giri/minuto.

# tipi di servizio


S1 = Servizio continuo: il motore funziona a carico costante per un tempo sufficiente a raggiungere l'equilibrio termico.

S2 = Servizio di durata limitata: il motore funziona a carico costante per un tempo limitato. Segue poi un tempo di riposo sufficiente a far ritornare il motore a temperatura ambiente.

**S3 = Servizio interamente periodico** il motore funziona secondo un ciclo intermittente e in percentuale a carico costante e tempo di riposo.

SOVRATEMPERATURE LIMITI IN FUNZIONE DELL'ALTITUDINE DI INSTALLAZIONE PER PROVE EFFETTUATE AD ALTITUDINE INFERIORE A 1000 m, PER MACCHINE DESTINATE AD INSTALLAZIONE FINO A 4000 m (temperatura del fluido di raffreddamento 40 °C)

•c 134 CLASSE H 110 CLASSE F 100 108/100 M 90 CLASSE B 80 CLASSE E CLASSEA 0.6°C/100 M 50 4300 4200 40 30 20 10 1 000 2 000 4000 1 ALTITUDINE S. L. M. VARIAZIONE DI TEMPERATURA DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO IN FUNZIONE DELL'ALTITUDINE necessaria per mantenere le sovratemperature, valide fino a 100 m, anche per altitudini comprese fra 1000 e 4000 m.



11-ENCLOSURES ANLAGEN

# Dreiphasige Asynchronmotoren

Caratteristiche: 50 p/s • 4 poli

Trifasi 4 Po	ı	ı	i	i	į	į							į	į	į		ı	i	i	I																															ı			١	•	•	ľ	ĺ		ĺ	١		١		Ì					l	ı																		l	ı							ĺ			•	•																																•	•				ĺ								
--------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	--	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

TIPO	KW	HP ·	GIRI/1'	In (380V)	rend.	cos φ	Cn (kgm)	Ca/Cn	la/In	PD² (kgm²)	Peso (kg)
56 A4	0.06	0.08	1340	0.24	55	0.68	0.044	2.0	2.8	0.000360	3
56 B4	0.09	0.12	1330	0.40	56	0.69	0.064	2.1	2.5	0.000360	3
63 A4	0.12	0.18	1300	0.58	58	0.70	0.103	2.0	2.4	0.000977	4
63 B4	0.18	0.25	1305	0.66	66	0.73	0.138	2.1	2.8	0.00100	4
63 C4	0.24	0.33	1300	0.72	60	0.73	0.160	2.1	3.1	0.00130	4.7
71 A4	0.26	0.35	1380	0.90	68	0.68	0.181	2.3	4.2	0.00270	6
71 B4	0.37	0.50	1370	1.30	66	0.70	0.262	2.5	3.1	0.00330	7
80 A4	0.55	0.75	1390	1.50	72	0.75	0.386	2.2	4.0	0.00630	8.5
80 B4	0.74	1.00	1390	2.20	74	0.73	0.518	2.3	4.2	0.00780	10
90 S A4	1.10	1.50	1390	3.10	74	0.74	0.778	2.2	3.9	0.0100	12
90 L A4	1.50	2.00	1400	4.10	78	0.72	1.03	2.3	4.5	0.0124	15
90 L B4	1.80	2.50	1390	5.30	76	0.72	1.20	2.0	3.9	0.0150	17
100 L A4	2.2	3.00	1390	5.95	76	0.80	1.55	1.9	4.1	0.0185	20
100 L B4	3.00	4.00	1400	7.60	78	0.81	2.05	1.9	4.5	0.0224	22
112 M A4	4.00	5.50	1440	9.80	79	0.80	2.72	2.0	5.5	0.0533	36
132 S A4	5.50	7.50	1440	12.40	82	0.83	3.73	2.2	5.9	0.0898	42
132 M A4	7.40	10.00	1445	16.00	83	0.85	4.96	2.2	6.0	0.118	50
132 M B4	9.20	12.50	1428	19.50	81	0.89	6.19	2.6	7.0	0.150	65

# Einphasige Asynchronmotoren


Caratteristiche: 50 p/s • 4 poli


# Monofase 4 Poli

TIPO	KW	HP	GIRI/1'	In (220V)	rend.	cos φ	Cn (kgm)	Ca/Cn	la/In	Cond.µF	PD <sup>2</sup> (kgm <sup>2</sup> )	Peso (kg)*
56 A4	0.06	0.08	1330	0.74	44	0.83	0.043	0.49	1.7	5	0.000354	3.1
56 B4	0.09	0.12	1300	0.98	44	0.92	0.067	0.50	1.7	5	0.000624	3.5
63 B4	0.11	0.15	1310	1.20	44	0.89	0.074	0.76	2.1	6.3	0.000106	4.3
63 C4	0.18	0.25	1320	1.80	51	0.89	0.132	0.55	2.2	8	0.00130	4.9
71 B4	0.24	0.33	1340	2.40	56	0.81	0.174	0.65	2.6	10	0.00320	7.4
71 C4	0.29	0.40	1350	2.50	64	0.84	0.211	0.57	2.6	12.5	0.00370	7.8
80 A4	0.37	0.50	1370	3.15	58	0.94	0.263	0.74	2.7	16	0.00799	9.8
80 B4	0.55	0.75	1380	4.75	63	0.84	0.380	0.62	3.2	16	0.00965	12.3
80 C4	0.74	1.00	1400	5.60	66	0.91	0.499	0.58	4.2	25	0.0106	13.8

# Äußere Abmessungen

# FORM B5





TIPO	Q	D	E	F	G	М	N	0	Р	U	S	Х	Υ
56	191	9	20	3	7.2	100	80	170	120	3	7.5	8	112
63	215	11	23	4	8.5	115	95	192	140	4	8.5	8	126
71	240	14	30	5	11	130	110	214	160	5	9.5	10	141
80	278	19	40	6	15.5	165	130	238	200	6	11.5	11	157
90 S	308	24	50	8	20	165	130	258	200	7	11.5	11	179
90 L	325	24	50	8	20	165	130	275	200	7	11.5	11	179
100	373	28	60	8	24	215	180	313	250	7	14	12	180
112	457	28	60	8	24	215	180	335	250	7	14	12	222
132 S	442	38	80	10	33.5	265	230	362	300	8	14	14	263
132 M	485	38	80	10	33.5	265	230	405	300	8	14	14	263

# Toleranzen

estremità d'albero: la quota D, per tutte le forme costruttive, è soggetta alle seguenti tolleranze


mm	28	48	55
tolleranze	j6	k6	m6

Per il significato dei simboli j6, k6, m6 vedere norme UNI 4679. Per le dimensioni delle chiavette corrispondenti al diametro di ciascuna estremità d'albero vedere UNEL Pr 1720.

flangia: la quota N sia per la forma B5 e B14 e loro derivate, è soggetta alla tolleranza j6 fino al diametro 230 mm compreso; h6 oltre questo diametro.

## 12.1 ELECTRICAL SCHEMATIC

## **ELEKTRISCHER SCHALTPLAN**



### CATALOGUE REPLACEMENT PARTS

#### **ERSATZTEILKATALOG**

#### **HOW TO ORDER**

When ordering spare parts, please define each part as follows:

- MODEL OF MACHINE
- SERIAL NUMBER OF MACHINE
- NUMBER OF THE FIGURE IN THE SPARE PARTS
- CATALOGUE IN WHICH THE REQUESTED PART APPEARS
- NUMBER OF POSITION OF THE REQUESTED PART IN THE FIGURE
- PART NUMBER
- DESCRIPTION
- DESIRED QUANTITY

#### **BESTELLUNG**

Bei der Bestellung der Ersatzteile bitte der Reihe nach angeben:

- GENAUES MODELL DER MASCHINE
- SERIENNUMMER DER MASCHINE
- NUMMER DER ABBILDUNG IM ERSATZTEILKATALOG, IN DEM DAS ANGEFORDERTE TEIL ABGEBILDET IST
- POSITIONSNUMMER DES GEWÜNSCHTEN TEILS AUF DER ABBILDUNG
- PREISCODE
- BESCHREIBUNG DES TEILS
- GEWÜNSCHTE MENGE

#### **WARNING**

THE MACHINE IS CONSTANTLY REVISED AND IMPROVED BY OUR DESIGNERS. THE SPARE PARTS CATALOGUE IS ALSO PERIODICALLY UPDATED. IT IS **VERY IMPORTANT** THAT ALL THE ORDERS OF SPARE PARTS MAKE REFERENCE TO THE **SERIAL NUMBER** OF THE MACHINE. WHICH IS PUNCHED ON THE METAL NAME PLATE ON THE MACHINE.

The manufacturer reserves the right to modify the machine at any time without notice.


#### **ACHTUNG**

DIE MASCHINE WIRD VON UNSEREN ENTWURFSTECHNIKERN STÄNDIG VERBESSERT, UND DER ERSATZTEILKATALOG WIRD REGELMÄSSIG AKTUALISIERT.

ES IST DAHER **UNERLÄSSLICH**, DASS BEI JEDER ERSATZTEILBESTELLUNG DIE AUF DEM METALL-KENNSCHILD DER MASCHINE ANGEFÜHRTE **SERIENNUMMER** DER MASCHINE ANGEGEBEN WIRD.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an der Maschine vorzunehmen.

CT2 44 A1003 (SBC0000493)



5499	COMPONENTI CAVALLETTI	0 7.8.04389.00A		C38-55/570 CAVALETTO PER CT TRASP.MOT.IMB.	
Posizio	ne Ricambio	Descrizione	U.M.	Quantita'	
1	4.4.05354.47	GAMBA FISSA ASS.CAVALLETTO GRIGIO ANTR.	PZ	2	
2	4.4.05303.47	GAMBA FISSA ASS.RULLIERE	PZ	2	
3	4.4.05355.47	GAMBA FISSA ASS.CAVALLETTO GRIGIO ANTR.	PZ	2	
4	4.4.05300.47	DIST.PER CAVALLETTO RULLIERE	PZ	2	
5	4.5.04714.93	PIASTRA CON PRIGIONIERI RULL.	PΖ	4	
6	3.4.00002.93	DADO M6 ZINCATO	PZ	8	
7	3.4.00175.93	RONDELLA PIANA X VITE M6 ZINC.	PZ	8	
8	3.3.13170.93A	GAMBA SCORREV.C38-55	PZ	2	
9	3.3.13171.93A	GAMBA SCORREV.CARRELLO C52-83	PZ	2 2	
10	3.3.13172.93A	GAMBA SCORREV.C80-120	PZ	2	
11	3.1.01352	PIEDINO 50X30 RULLIERE	PZ	2 2	
12	3.2.05117.93	PASTIGLIA	PZ	2	
13	3.4.00280.93	VITE TE M8X20 ZINCATA	PZ	2	
14	4.7.08728.00A	CAVALLETTO C38-55/570 PREMONT. CT	PZ	1	
15	4.7.08729.00A	CAVALLETTO C52-83/570 PREMONT. CT	PZ	1	
16	4.7.08730.00A	CAVALLETTO C80-120/570 PREMONT CT	PZ	1	
17	3.4.00324.93	VITE TE M8X16 ZINCATA	PZ	4	
18	3.4.00123.93	RONDELLA PIANA X VITE M8 ZINC.	PZ	4	
998	7.8.04390.00A	C52-83/570 CAVALLETTO PER CT TRASP.MOTOR.IMB.	PZ	1	
999	7.8.04391.00A	C80-120/570 CAVALETTO PER CT TRASP.MOT.IMB.	PZ	1	


Descrizione


Magaz.


Prodotto

Figura Descrizione figura

\_\_\_\_\_ Data 28/03/2001 \_\_\_\_











Figura	Descrizione figura	Magaz. Prodotto		Descrizione
6607	GUIDE LATERALI	0 7.8.04695.00A		GUIDE X TRASPORTAT. CT L=1945
Posizione	e Ricambio	Descrizione	U.M.	Quantita'
1	4.7.09898.00A	GUIDA DX PREMONT L=1945 PER CT	PZ	1
2	4.7.09899.00A	GUIDA SX PREMONT L=1945 PER CT	PZ	1
3	3.2.07515.40A	GUIDA 45X20X1.5 L=1945 CT	PZ	2
4	3.2.07509.47A	STAFFA DI BLOCCAG. DX GUIDE CT	PZ	2
5	3.2.07510.47A	STAFFA DI BLOCCAG. SX GUIDE CT	PZ	2
6	3.2.07513.93A	PIASTRA FILETTATA PER GUIDE CT	PZ	4
7	3.4.00051.93	VITE TCEI M6X12 ZINCATA	PZ	8
8	3.4.00175.93	RONDELLA PIANA X VITE M6 ZINC.	PZ	12
9	3.5.00945.81	LEVA ANT.DX NERA LAVORATA	PZ	2
		200A 700A		
10	3.5.00946.81	LEVA ANT.SX NERA LAVORATA	PZ	2
		200A 700A		
11	3.5.01787.93	PERNO X GUIDE 200A-700A 3M		4
12	3.1.00891	RONDELLA NYLON 20X12,5X1 H75N	PZ	4
13	3.4.00021.93	VITE TE M6X12 ZINCATA	PZ	4
14	3.4.00499.93	VITE TE M10X35 ZINCATA	PZ	4
15	3.4.00219.93	RONDELLA PIANA X VITE M10 ZINC	PZ	8
16	3.4.01170.92	RONDELLA DENT.EST./10 BRUNITA	PZ	4
17	4.6.01733.40	MANOPOLA CON INS.FILETT. COMP.	PZ	4
18	3.3.18436.93A	PERNO PER GUIDE CT	PZ	4
19	3.4.01794.92	GRANO EIPC M6X8	PZ	8
20	3.1.01743.05A	BUSSOLA LEVE PER GUIDE CT	PZ	4
21	3.2.07512.47A	FLANGIA PER GUIDE CT	PZ	4
22		GHIERA FISS.PERNI /12-25X12	PZ	4
	— Data 02/04/2001 ——			







Figura Descrizione figura Magaz. Prodotto Descrizione

8947 GRUPPO TRASPORTATORE 0 7.8.04374.00B CT2/500 "Type B" TRASPORTATORE A NASTRO

Posizione	Ricambio	Descrizione	U.M.	Quantita'	
1	4.5.05517.47	SPALLA DX C/INS. CT2	PZ	1	
2	4.5.05518.47	SPALLA SX C/INS CT2	PZ	ī	
3	4.5.04705.47	TRAVERSA INT.RULLIERA I=65 CON INSERTI		3	
4	3.4.00324.93	VITE TE M8X16 ZINCATA	PZ	12	
5	3.4.00123.93	RONDELLA PIANA X VITE M8 ZINC.	PZ	12	
6	4.7.12777.00A	TAMBURO FOLLE PREMONT. TRASPORTATORE A NASTRO	PZ	1	
7	4.3.05080	TAMBURO FOLLE C/CUSCINETTI CT	PZ	1	
8	3.4.03769.00A	CUSCINETTO DIAM.EST.CILINDRICO C/GRANI BLOC."RB204"/47/20-25	PZ	2	
9	3.3.23957.92A	ALBERO TAMBURO FOLLE BRUN. CT	PZ	1	
10	3.4.00068.92	ANELLO SICUREZZA 20 DIN 471 BR	PZ	1	
11	3.4.00004.93	DADO ESAG.MEDIO M10 R80 ZINC.	PZ	2	
12	3.4.01076.93	RONDELLA TRIPLA X VITE M10 ZIN	PZ	2	
13	3.3.16009.93A	SUPPORTO TIRANTE TRASPORT. NASTRO	PZ	2	
14	3.4.00051.93	VITE TCEI M6X12 ZINCATA	PZ	4	
15	3.4.00175.93	RONDELLA PIANA X VITE M6 ZINC.	PZ	4	
16	4.4.05888.93A	TIRANTE COMP.TRASPORT.NASTRO	PZ	2	
17	4.7.12778.00A	TAMBURO MOTORIZZATO PREMONT. TRASPORTATORE A NASTRO CT	PZ	1	
18	4.3.04953	TAMBURO MOTORIZZATO C/TESTATE	PZ	1	
19	3.1.00540.48	ANELLO PER PULEGGIA	PZ	2	
20	3.3.23958.92A	ALBERO TAMBURO MOTORIZZATO	PZ	1	
21	3.4.02850	CALETTATORE /20/30 A GHIERA TRASPORT.NASTRO	PZ	2	
22	4.6.04246.00A	SUPPORTO CON CUSCINETTO CT	PZ	2	
23	3.4.02849	LINGUETTA 5X5X18 UNI 6604 TRASPORT.NASTRO	PZ	1	
24	3.4.00051.93	VITE TCEI M6X12 ZINCATA	PZ	4	
25	3.4.00002.93	DADO M6 ZINCATO	PZ	4	
26	3.3.23959.93A	COLONNINA CARTER CT	PZ	2	
27	3.3.23960.00A	PIGNONE 3/8" Z16 CT	PZ	1	
28	3.4.02233.93	DADO SPEC.AUTOBLOCC. M12 P.1	PZ	1	
29	3.4.00062.93	RONDELLA PIANA X VITE M12 ZINC	PZ	1	
30	3.5.01852.93	PERNO X CARTER LAT.200A-700A	PZ	6	
31	3.4.00108.93	VITE TCEI M5X20 ZINCATA	PZ	6	
32	3.2.10541.47A	GUIDA LATERALE NASTRO CT2	PZ	2	
33	4.5.05519.47	PIANO DI SCORRIM. C/INS. CT2	PZ	1	
34	3.2.10549.47A	STAFFA FISSAGGIO PIANO VERN CT	PZ	6	
35	3.4.00500.93	VITE TCEI M6X40 ZINCATA	PZ	12	
36	3.4.00033.93	RONDELLA TRIPLA X VITE M6 ZINC	PZ	12	
37	3.4.03719.00A	NASTRO DA TRASPORTO CT2	PZ	1	
38	3.4.03771.00A	NASTRO DA TRASPORTO GOFFRATO CT2	PZ	1	
39	3.4.03770.00A	NASTRO DA TRASPORTO ALIMENTARE CT2	PZ	1	
	— Data 10/04/2001 —	=			



8939	TRAVERSA CON MOTORE	0 7.8.04395.00B		CT1/500 "Type B" TRASPORTATORE A NASTRO
Posizion	e Ricambio	Descrizione	U.M.	Quantita'
1	4.7.08071.00B	TRAVERSA SOSTEGNO PREMONT. CT	PZ	1
2	4.4.07870.47A	TRAVERSA SOSTEGNO COMP. CT	PZ	1
3	3.4.00902.93	VITE TCBCR M4X16 ZINCATA DADO AUTOBLOCCANTE M4 ZINCATO VITE TE M5X20 ZINCATA	PZ	2
	3.4.00298.93	DADO AUTOBLOCCANTE M4 ZINCATO	PZ	2 5
5	3.4.00045.93	VITE TE M5X20 ZINCATA	PZ	5
6	3.4.00745.92	RONDELLA DENT. X VITE M5 BRUN.	PZ	2
7	3.4.00061.93	RONDELLA PIANA X VITE M5 ZINC.		2
8	3.4.00023.93	DADO M5 ZINCATO	PZ	2
9	4.7.08687.00B	MOTORIDUTTORE PREMONT. TRASPORT.NASTRO	PZ	1
10	3.8.03804	RIDUTTORE "MOTOVARIO NMRV 40 I 1:30 PAM 63 B5" CT	PZ	1
11	3.3.23961.93A	COLONNINA MOTORIDUTTORE CT	PZ	4
12	3.3.23962.92A	ALBERO MOTORIDUTTORE CT	PZ	1
13	3.4.00238	LINGUETTA 6X6X20	PZ	3
14	3.4.00062.93	RONDELLA PIANA X VITE M12 ZINC	PZ	2
15	3.4.02233.93	DADO SPEC.AUTOBLOCC. M12 P.1	PZ	2
16	3.4.00002.93	DADO M6 ZINCATO	PZ	4
17	3.4.00175.93	RONDELLA PIANA X VITE M6 ZINC.	PZ	8
18	3.3.16002.00A	PIGNONE 3/8" Z17 TRASPORT. NASTRO		1
19	3.4.00577.93	VITE TCEI M6X16 ZINCATA	PZ	4
20	3.4.00003.93	DADO M8 ZINCATO	PZ	4
21	3.8.02139	BOCCHETTONE SKINTOP ST11	PZ	1
22	3.8.03812	MOTORE MULTITENS.H63 C4 KW.0.24 B5 CT	PZ	1
23	3.8.04235	MOTORE MH63 C4 B5 220/240V 50Hz 0.24KW CT1-2	PZ	1
24	3.8.04407	MOTORE H63 C4 B5 440V 50HZ 0.24KW CT1/2	PZ	1
	Data 20/03/2001			


Descrizione

Magaz.

Figura Descrizione figura

——— Data 28/03/2001 ——

Prodotto






Figura	Descrizione figura	Magaz. Prodotto		Descrizione
8940	PROTEZIONI	0 7.8.04395.00B		CT1/500 "Type B" TRASPORTATORE A NASTRO
Posizion	e Ricambio	Descrizione	U.M.	Quantita'
1	4.5.04881.47	PROTEZIONE USCITA C/INSERTI	PZ	1
2	4.5.04887.47	PROTEZIONE INGRESSO C/INSERTI CT-4	PZ	1
3	3.4.00122.93	VITE TCEI M8X20 ZINCATA	PZ	8
4	3.4.00123.93	RONDELLA PIANA X VITE M8 ZINC.	PΖ	8
5	4.4.05957.47A	PROTEZIONE INF.INGRESSO COMP. CT-4	PZ	1
6	3.4.00051.93	VITE TCEI M6X12 ZINCATA	PΖ	2
7	3.4.00175.93	RONDELLA PIANA X VITE M6 ZINC.	PZ	2
8	3.2.06829.47A	PIASTRINA PROTEZIONE INGRESSO CT	PZ	2
9	3.2.06830.47A	PIASTRINA PROTEZIONE USCITA CT	PΖ	2
10	3.4.01708.93	VITE TESTA MEZZA TONDA CROCE M5X16 PER 700R	PZ	8
11	3.4.03796.00A	SPEZZONE CATENA P=3/8" L=52 PASSI "CM" COMPR.MAGLIA GIUNZ.	PZ	1
12	4.5.05516.47	CARTER TRASMISSIONE C/INS. CT	PZ	1
13	3.4.00318.93	VITE TCEI M5X12 ZINCATA	PZ	4
14	3.4.00061.93	RONDELLA PIANA X VITE M5 ZINC.	PZ	4
-	—— Data 28/03/2001 ——			




Figura	Descrizione figura	Magaz. Prodotto		Descrizione
8941	IMPIANTO ELETTRICO	0 7.8.04395.00B		CT1/500 "Type B" TRASPORTATORE A NASTRO
Posizior	ne Ricambio	Descrizione	U.M.	Quantita'
1	4.7.13370.00A	INT.ASS.220/240V 50HZ MF CT1/2B TELEMECANIQUE	PZ	
2	4.7.13371.00A	INT.ASS.220/240V 50HZ 3F CT1/2B TELEMECANIQUE	PZ	1
3	4.7.13372.00A	INT.ASS.380/400V 50HZ 440V 60HZ CT1/2B TELEMECANIQE	PZ	1
4	4.7.13373.00A	INT.ASS.415/440V 50HZ 3F CT1/2B TLEMECANIQUE	PZ	1
5	3.8.04961	CASSETTA IP55 GV2-MC02	PZ	1
6	3.8.04436	INT.SALVAMOTORE GV2·M05 0.63·1A	PZ	1
7	3.8.04437	INT.SALVAMOTORE GV2-M06 1-1.6A	PZ	1
8	3.8.04438	INT.SALVAMOTORE GV2-M07 1.6-2.5A	PZ	1
9	3.8.04439	INT.SALVAMOTORE GV2-M08 2.5-4A	PZ	1
10	3.8.04440	INT.SALVAMOTORE GV2-M10 4-6.3A	PZ	1
11	3.8.05874.00A	BOBINA DI MINIMA TENSIONE GV2 220/240V 50HZ GVAU225	PZ	1
12	3.8.05875.00A	BOBINA DI MINIMA TENSIONE GV2 380/440V50HZ 440V 60HZ GVAU385	PZ	1
13	3.8.05876.00A	BOBINA DI MINIMA TENSIONE GV2 415/440V 50HZ GVAU415	PZ	1 .
14	3.8.04962	TASTO A FUNGO GV2-K031	PZ	1
15	3.8.00854	BOCCHETTONE SKINTOP ST 16	PZ	2
16	3.8.03846	CONTRODADO GMP16	PZ	2
	—— Data 30/03/2001 ——			

